

关于《保山市水务局关于龙陵县 2022 年在建重大水源工程

“双随机、一公开”抽查发现问题的整改通知》

的回复单

(龙陵润淋[2022]安全回复 01 号)

建设单位：龙陵县润淋水利投资有限责任公司

至：保山市水务局

2022 年 4 月 1 日，根据《保山市水务局关于开展 2022 年在建重大水源工程“双随机、一公开”抽查工作的通知》，保山市水务局对龙陵县勐堆水库进行 2022 年在建重大水源工程“双随机、一公开”抽查检查，通过查看工程现场，针对存在的问题提出整改意见，我方已整改完善，并责令监理单位、施工单位进行整改；并按检查组提出的建议做好了相关工作。

建设单位： 龙陵县润淋水利投资有限责任公司

安全整改负责人：陈定平

日期： 2022 年 4 月 28 日

上级监督部门： 保山市水务局

签收人：

日期：

附件： 整改相关资料

回复单

合同名称: 龙陵县勐堆水库导流泄洪放空隧洞工程

合同编号: LL-MDSK-JL-01

致: 龙陵县勐堆水库工程建设管理局\龙陵县润淋水利投资有限责任公司

2022年4月1日, 保山市水务局对龙陵县2022年在建重点水源工程“双随机、一公开”抽查, 勐堆水库监理部根据保山市水务局关于龙陵县2022年在建重点水源工程“双随机、一公开”抽查发现问题的整改通知内容。整改如下:

一、资料存在的问题

- 1、安全生产领导小组未定期召开会议, 目前只有一次会议纪要。
- 2、未建立安全生产费用使用台账, 2020年安全生产费使用计划审核表监理单位未盖章。
- 3、隐患排查情况未形成书面报告报项目法人, 度汛方案未报项目法人批准。
- 4、安全生产档案管理不规范。

二、现场存在的问题:

- 1、施工现场对危险设施、场所未进行安全风险、重大危险源辨识, 未设置安全警示标牌;
- 2、临时用电设施、油库等危险部位的安全防护设施不规范且未设置明显的安全警示标志;
- 3、配电箱未接地、无防雨措施, 存在诸多安全隐患;
- 4、多处临边无防护措施或防护措施太简陋, 强度不足;
- 5、现场文明施工不到位, 建筑材料堆放不整齐且未设置分类标牌;
- 6、施工区域排水设施不完善, 多处道路、边坡未设置排水措施;
- 7、建筑垃圾与生活垃圾未及时清理, 场容场貌差。

附件: 施工单位整改回复单及相关整改资料扫描件、图片。

监理复核意见:

- 1、资料的问题: 经现场对资料核查存在的4个问题, 全部整改完善;
- 2、现场存在的问题: 对施工现场存在的7个问题进行检查, 施工单位已根据通知内容整改完善。

监理机构: 云南润淋工程项目管理有限公司

龙陵县勐堆水库工程监理部

监理工程师:

日期: 2022年4月20日

审核意见:

管理局: 龙陵县勐堆水库工程建设管理局

负责人: 商定平

日期: 2022年4月25日

说明: 1、本表一式3份, 由承包人填写, 监理机构审核后, 监理机构1份, 承包人2份。

2、本表主要用于承包人对监理机构发出的监理通知、指示的回复。

回复单

合同名称：龙陵县勐堆水库导流泄洪放空隧洞工程

合同编号：LL-MDSK-JL-01

至：龙陵县勐堆水库工程建设管理局

2022年4月1日，保山市水务局对龙陵县2022年在建重点水源工程“双随机、一公开”抽查，勐堆水库监理部根据保山市水务局关于龙陵县2022年在建重点水源工程“双随机、一公开”抽查发现问题的整改通知内容。整改如下：

- 1、监理大纲和细则中未明确监理人员的安全生产监理职责；
已重新编辑完成，明确监理人员安全生产监理职责。
- 2、安全生产管理制度不齐全，未建立安全生产事故隐患排查制度和安全防护设施、生产设施及设备、重大事故隐患治理验收制度；
已编写完成。
- 3、未制定2022年安全生产年度目标，未签订2022年安全生产目标责任书；
已制定、签订编写完成。
- 4、未编制安全监理规划；
已编写完成。
- 5、对设施设备运行情况、人员操作情况的监督检查及对施工单位安全生产许可证、“三类人员”及特种设备作业人员资格证书的审查的无台账记录；监理月报中未反映安全费用使用情况；
已整改、编写完成。

附件：相关整改资料扫描件。

监理单位：云南云润工程项目管理有限公司

龙陵县勐堆水库工程监理部

监理工程师：王平

日期：2022年4月10日

审核意见：已按要求整改。

管理局：龙陵县勐堆水库工程建设管理局

负责人：唐志胜

日期：2022年4月15日

说明：1、本表一式3份，由承包人填写，监理单位审核后，监理单位1份，承包人2份。

2、本表主要用于承包人对监理单位发出的监理通知、指示的回复。