



# 腾冲市水务局安全生产、道路交通、消防安全、防震减灾工作督促检查记录表

检查对象	腾冲市小水电建设管理局
检查时间	2016年12月1日
检查人员 (签字)	何明斌、周元
检查内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 小地方水库2号隧洞</li> <li>2. 小地方水库1号隧洞</li> <li>3. 小地方1号隧洞启闭机房反拖评价个项目群安全管理台账</li> <li>4. 小地方水库安全监管情况及台账</li> </ol>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2号隧洞电力线路架设不规范，洞口无人值班，抽水设备维护不到位。</li> <li>2. 1号隧洞进口无安全门阻止无关人员进入，无警示牌，脚手架不规范。</li> <li>3. 1号隧洞启闭机房反拖<sup>设备</sup>无安全防护，启闭机口无安全围栏，电力线路不规范，缺少警示牌，施工材料乱堆乱放，停用不合格钢丝绳设备。</li> <li>4. 施工单位安全责任落实不到位，工地缺乏安全管理人员，巡查记录，整改方案，工程应急预案，安全台账并不健全。</li> <li>5. 小地方水库工程局无安全台账资料，监管台账应在加强。</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 请小地方水电建设管理局尽快落实安全生产主体责任，要求12月25日前办理完毕；进一步按照水利部“水利工程施工项目安全生产标准化评价标准指南”的相关要求开展相关工作。</li> <li>2. 进一步落实企业施工安全管理主体责任，重点在问题1-4项督促施工单位立即整改，整改情况于12月8日前报水务局安全监管。</li> <li>3. 按照水务局扎实开展安全生产大检查切实加强岁末年初安全生产工作部署，对辖区内认真开展安全生产排查整治工作，确保安全生产。</li> </ol>
被检查方在场人员 (签字)	王新华 王新华、周留全、李新华、刘安成



腾冲市水务局安全生产、道路交通、消防安全、防震减灾工作督促检查记录表

检查对象	腾冲市小地方水库工程建设管理局
检查时间	2017年1月20日
检查人员 (签字)	何绍文武. 周光.
检查内容	小地方水库工程建设管理局辖区内: 施工区、生活区。目前,1#隧洞进口已加扩安全防栏杆,尾闸机房已加牢安全围栏,2#隧洞进口已加牢安全栏杆,施工防已放假,暂停施工,值班值守人员,工程站管理局1月19日进行了专项检查。
存在问题	
整改建议	1. 在春节"及节后一段时间,要加至安全防护意识,做好值班值守人员安排; 2. 加强了辖区内巡查排查,发现问题,及时整改; 3. 加强对外来人员到工地的监管工作; 4. 加强车辆管理,消防安全管理工作,严格执行"喝酒不开车,开车不喝酒,坚决杜绝火源,电力线路沿线违章"; 5. 确保道路畅通,遇特殊事情,按相关规定上报。
被检查方在场人员 (签字)	刘安武







# 腾冲市水务局安全生产、道路交通安全、消防安全、防震减灾工作督促检查记录表

检查对象	小地方水库工程建设管理局
检查时间	2017年4月10日
检查人员 (签字)	何明成、李军行、许恩新、周光
检查内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施工道路</li> <li>2. 2#竖井</li> <li>3. 2#隧洞</li> </ol>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由施工支路至炸药仓库勘测架设不规范</li> <li>2. 2#竖井存在高空坠物安全隐患</li> <li>3. 2#隧洞由于施工距离长，洞内渗水量大，隧洞供电、通风、施工中存在安全隐患</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 请小地方水库工程局围绕施工具体研究解决1-3项存在问题，消除安全隐患</li> <li>2. 进一步做好辖区内森林防火、道路交通安全、地质灾害防治等管理工作，确保工程施工安全</li> <li>3. 进一步推进水库安全生产标准化建设，围绕市有要求，按期完成标准化达标工作</li> </ol>
被检查方在场人员 (签字)	

## 腾冲市防汛抗旱指挥部2017年汛前 检查记录表

检查对象	小地方水库
检查时间	2017年4月10日
检查人员 (签字)	何明波, 李章府 张正周
检查内容	隧洞施工区
存在问题	1. 2017年度汛方案未报批。
	2. 施工区域河道边有渣土堆积。
整改建议	1. 按程序尽快完成度汛方案报批。
	2. 清除河道边堆积渣土, 防止汛期河道堵塞造成泥石流等灾害。
	3. 隧洞施工区和住宿区分别在河道两侧, 尽快完成汛期施工通道建设。
	4. 督促施工单位做好汛前准备工作。
被检查方在场人员 (签字)	张正周







腾冲市水务局安全生产、道路交通、消防安全、防震减灾工作督促检查记录表

检查对象	小地方水库工程改建管理局
检查时间	2017年4月26日
检查人员 (签字)	李何 何W30d. 周光
检查内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 炸药仓库.</li> <li>2. 2#隧洞</li> <li>3. 云南水利水电工程有限责任公司2#标段项目部</li> <li>4. 小地方水库工程改建管理局相关档案材料</li> </ol>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 炸药仓库管理不规范.</li> <li>2. 施工线路架设不规范.</li> <li>3. 施工单位安全管理、台账等资料不全.</li> <li>4. 施工场地物资堆放不规范.</li> <li>5. 隧洞弃碴有部份堵塞河道.</li> <li>6. 工地防护不到位.</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对存在问题1-5点及时整改 规范施工.</li> <li>2. 进一步完善各部位提交的整改意见, 加强汛期安全生产隐患排查整治, 确保安全生产.</li> <li>3. 切实做好“特种作业、消防安全、施工单位车辆管理、排渣森林防火、工地值班值守”等工作.</li> </ol>
被检查方在场人员 (签字)	周国全、李何

编号: \_\_\_\_\_

# 云南省水利工程建设安全生产 监督检查意见书

保山市小地方水利工程建设管理局 \_\_\_\_\_:

经查,你单位存在如下问题:

1. 施工地安全生产标志不够,不规范;
2. 新招标的施工项目安全生产备案资料要及时补充;
3. 交通安全做的不够;
4. 施工现场存在不戴安全帽的情况;
5. 施工现场材料堆放不规范;
6. 施工用电不规范;
7. 主坝施工副坝施工,已截断河流,雨季接近,存在隐患。

(此栏不够,可另附页)。

责令你单位对上述第 3、4 项问题立即整改;对第 1、2、5、6、7 项问题于 2017 年 5 月 10 日前整改完毕(具体检查情况见附表)。

安全生产监督检查人员(签名): \_\_\_\_\_ 证号 \_\_\_\_\_

张发角 证号 YN151622

被检查单位负责人(签名): \_\_\_\_\_

2017年 4月 14日

此件一式两份;一份由水行政主管部门备案,一份交被检查单位。

