

# 保山市水务局

## 保山市水务局关于做好迎检省级 2024 年 汛前检查工作的通知

各县（市、区）水务局：

根据《云南省水利厅关于组织开展 2024 年防汛检查的通知》（云水防御〔2024〕-10 号）《云南省防汛抗旱指挥部关于开展 2024 年全省防汛备汛工作检查的通知》（云防汛指〔2024〕-3 号）要求，省防指、水利厅将对我市汛前准备工作进行检查，请五县（市、区）水务局高度重视，结合汛前自查工作，及时完善台账，针对排查的存在问题，要明确整改措施、责任单位及责任人，确保汛前全部整改到位。并形成汛前准备工作报告，于 2024 年 4 月 12 日下午 15:30 前报市水务局。联系人及电话：杨亚东 0875-2123215；电子邮箱：bsfhh@163.com。

- 附件：1. 云南省水利厅关于组织开展 2024 年防汛检查的通知  
2. 云南省防汛抗旱指挥部关于开展 2024 年全省防汛备汛工作检查的通知

保山市水务局

2024 年 4 月 11 日

附件：

保山市2024年汛前防汛准备工作检查发现问题汇总表

| 序号 | 现场检查项目名称          | 检查对象类别 | 检查项目所在地 |        |      |   | 备注                             |
|----|-------------------|--------|---------|--------|------|---|--------------------------------|
|    |                   |        | 州(市)    | 县(市、区) | 镇(乡) | 问题逐一简要描述  |                                |
| 1  | 团树水库              | 小一型水库  | 保山市     | 隆阳区    | 瓦窑镇  | 1. 尚未培训现场管理人员操作电动启闭机；<br>2. 无备用电源。  |                                |
| 2  | 拦河坝水库             | 小一型水库  | 保山市     | 隆阳区    | 辛街乡  | 1. 电动启闭机未通电；<br>2. 无备用电源。<br>3. 未按要求下泄生态流量。   |                                |
| 3  | 瓦窑河二级电站           | 小型     | 保山市     | 隆阳区    | 瓦窑镇  | 1. 无备用电源。   |                                |
| 4  | 青华闸               | 闸门     | 保山市     | 隆阳区    | 辛街乡  | 1. 制度未上墙。   |                                |
| 5  | 勐波罗河(隆阳段)河道综合治理项目 | 堤防(在建) | 保山市     | 隆阳区    | 河图镇  | 1. 部分施工围堰尚未清运，影响河道行洪。   | 施工单位必须于6月10日前，全面清运施工围堰，确保安全度汛。 |
| 6  | 鱼洞水库              | 中型水库   | 保山市     | 施甸县    | 水长乡  | 1. 三个责任人公示牌正在更新未贴名字；<br>2. 特征水位线未标识；<br>3. 汛期调度方案和应急预案未批复未开展演练。                                   |                                |
| 7  | 朝阳水库              | 小一型水库  | 保山市     | 施甸县    | 水长乡  | 1. 三个责任人公示牌正在更新未贴名字；<br>2. 特征水位线未标识；<br>3. 汛期调度方案和应急预案未批复未开展演练；<br>4. 大坝右岸坡有滑坡体；<br>5. 自动水位计显示故障。 |                                |

| 序号 | 现场检查项目名称 | 检查对象类别              | 检查项目所在地 |        |      |   | 备注 |
|----|----------|---------------------|---------|--------|------|---|----|
|    |          |                     | 州(市)    | 县(市、区) | 镇(乡) | 问题逐一简要描述  |    |
| 8  | 水长水库     | 小二型水库               | 保山市     | 施甸县    | 水长乡  | 1. 三个责任人公示牌正在更新未贴名字；<br>2. 特征水位线未标识；<br>3. 汛期调度方案和应急预案未批复未开展演练；<br>4. 水位尺刻度不清晰。 |    |
| 9  | 银川水库     | 小一型水库<br>(正在进行除险加固) | 保山市     | 施甸县    | 由旺镇  | 1. 特征水位线未标识；<br>2. 汛期调度方案和应急预案未批复未开展演练。   |    |
| 10 | 三棵松水闸    | 中型                  | 保山市     | 施甸县    | 仁和镇  | 1. 汛期调度方案和应急预案未批复未开展演练。   |    |
| 11 | 施甸河甸阳镇段  | 五级                  | 保山市     | 施甸县    | 甸阳镇  | 1. 汛期调度方案和应急预案未批复未开展演练。   |    |
| 12 | 大河水库     | 中型水库                | 保山市     | 腾冲市    | 马站乡  | 1. 特征水位线未标识；<br>2. 应急预案未开展演练；<br>3. 汛期调度方案和应急预案未批复。                             |    |
| 13 | 塘子坝水库    | 小一型水库               | 保山市     | 腾冲市    | 马站乡  | 1. 应急预案未开展演练；<br>2. 特征水位未标识；<br>3. 汛期调度方案和应急预案未批复。                              |    |
| 14 | 跃进水闸     | 中型水闸                | 保山市     | 腾冲市    | 和顺镇  | 1. 应急预案未开展演练；<br>2. 控制运用计划未报备；<br>3. 现场未安装防汛“三个责任人”公示牌。                         |    |

| 序号 | 现场检查项目名称 | 检查对象类别        | 检查项目所在地 |        |      |   | 备注 |
|----|----------|---------------|---------|--------|------|---|----|
|    |          |               | 州(市)    | 县(市、区) | 镇(乡) | 问题逐一简要描述  |    |
| 15 | 向阳水库     | 小一型水库<br>(在建) | 保山市     | 腾冲市    | 蒲川乡  | 1. 现场检查工程暂停施工, 施工机械、人员已撤离, 安全度汛责任书未签订;<br>2. 度汛方案已编制, 未报备。<br>3. 未开展防汛演练;<br>4. 施工单位值班人员不足, 防汛自检自查不到位;<br>5. 大坝已封顶, 溢洪道建设未完成, 水库防洪度汛存在安全隐患。 |    |
| 16 | 八〇八水库    | 中型水库          | 保山市     | 龙陵县    | 镇安镇  | 1. 特征水位线未标识;<br>2. 应急预案未开展演练;<br>3. 汛期调度方案和应急预案未批复;<br>4. 监测系统损坏, 无法正常运行;<br>5. 未开展“三个责任人”培训。   |    |
| 17 | 一朵墙水库    | 小一型水库         | 保山市     | 龙陵县    | 龙江镇  | 1. 特征水位线未标识;<br>2. 应急预案未开展演练;<br>3. 汛期调度方案和应急预案未批复;<br>4. 未开展“三个责任人”培训。   |    |
| 18 | 腾龙桥二级水电站 | 中型水库电站        | 保山市     | 龙陵县    | 龙江镇  | 1. 应急预案未开展演练;<br>2. 汛期调度方案和应急预案未批复。   |    |
| 19 | 勐梅河镇安段   | 五级            | 保山市     | 龙陵县    | 镇安镇  | 1. 应急预案未开展培训和演练。  |    |
| 20 | 大坝电站     | 小型            | 保山市     | 龙陵县    | 镇安镇  | 1. 发电设施未设置安全防护栏。  |    |

| 序号 | 现场检查项目名称      | 检查对象类别        | 检查项目所在地 |        |      | 问题逐一简要描述  | 备注 |
|----|---------------|---------------|---------|--------|------|---|----|
|    |               |               | 州(市)    | 县(市、区) | 镇(乡) |   |    |
| 21 | 河西水库          | 中型水库          | 保山市     | 昌宁县    | 田园镇  | 1. 特征水位线未标识;<br>2. 应急预案未开展演练;<br>3. 汛期调度方案和应急预案未批复。         |    |
| 22 | 麻地河水库         | 小一型水库         | 保山市     | 昌宁县    | 田园镇  | 1. 应急预案未开展演练;<br>2. 自动水位计显示故障;<br>3. 汛期调度方案和应急预案未批复。        |    |
| 23 | 秧田洼水库         | 小二型水库         | 保山市     | 昌宁县    | 田园镇  | 1. 应急预案未开展演练;<br>2. 汛期调度方案和应急预案未批复;<br>3. 水库管理员关机联系不上。      |    |
| 24 | 白鱼洞水库         | 小一型水库<br>(在建) | 保山市     | 昌宁县    | 翁堵镇  | 1. 现场检查工程暂停施工, 隧洞口已封闭, 根据现状施工进度, 2024年由原河床过流, 保证河道畅通。未发现问题。 |    |
| 25 | 右甸河城区段        | 五级            | 保山市     | 昌宁县    | 田园镇  | 1. 应急预案未开展演练;<br>2. 汛期调度方案和应急预案未批复。                         |    |
| 26 | 瓦窑镇山洪灾害防御准备工作 |               |         |        |      | 1. 应急预案需二次修订;<br>2. 综合应急演练尚未开展。                             |    |
| 27 | 西邑乡山洪灾害防御准备工作 |               |         |        |      | 1. 综合应急演练尚未开展。  |    |
| 28 | 隆阳区汛前防汛准备工作   |               |         |        |      | 1. 度方案和应急预案正在开展技术审查, 尚未未批复。                                 |    |
| 29 | 施甸县山洪灾害防御准备检查 |               |         |        |      | 1. 交通部门未取得水行政审批在施甸河仁和镇段修建5座桥梁, 占用河道严重, 影响行洪安全。              |    |

| 序号 | 现场检查项目名称 | 检查对象类别        | 检查项目所在地 |        |      | 问题逐一简要描述   | 备注 |
|----|----------|---------------|---------|--------|------|--|----|
|    |          |               | 州(市)    | 县(市、区) | 镇(乡) |  |    |
| 30 |          | 腾冲市山洪灾害防御准备检查 |         |        |      | 1. 应急预案未开展演练;<br>2. 清水镇清河社区罗所冲下寨危险区逃离路线存在安全隐患, 无逃离路线公示牌, “明白卡”未粘贴, 台账整理不规范。  |    |
| 31 |          | 龙陵县山洪灾害防御准备检查 |         |        |      | 1. 应急预案未开展演练<br>2. 八0八山洪灾害危险区标示牌不完善, 台账整理不规范, 责任人未更新, 无逃离路线公示牌, “明白卡”未粘贴<br>3. 自动雨量站损坏2个正在修复<br>4. 前置机工作不正常<br>5. 未组织开展培训和演练 |    |
| 32 |          | 昌宁县山洪灾害防御准备检查 |         |        |      | 1. 自动雨量站和水位站损坏一个正在修复。  |    |

检查对象类别：水库调度、水库工程、堤防工程、水闸工程、小水电、山洪灾害防御等类别